

Scheda Documento Archivio Storico PDM

| <i>Nome</i> | <i>Dati</i> |
|-------------------------|--|
| Titolo | FORMAZIONE SPECIALISTICA - CONTROLLO E RIPARAZIONE SALDATURA AD ONDA. SALDATURA MANUALE COMPONENTI. SOSTITUZIONE COMPONENTI. CONTENITORI - FORMAZIONE INTERNA. IXB04 (CODICE: G9801002-001, 3896003 A) |
| Identificativo Oggetto | FORM_105 |
| Edizione | Honeywell Bull |
| Descrizione Oggetto | <p>Riparazione PWA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementi base della saldatura PWA (Printed Wiring Assembly): 1. Lega saldante 2, Flussante 3, Riscaldamento 4, Legame intermetallico 5. Bagnabilità 6. Trasmissione del calore 7. Rimozione del flussante <ul style="list-style-type: none"> - Processo di riparazione: Disaldatura - Riparazione piastre al collaudo finale - Autocontrollo e riparazione saldature a onda - Norme saldature a mano |
| Anno Edizione | |
| Lingua | Italiano |
| Data Inserimento Scheda | 15/09/2020 |
| Appunti - Note | Fotocopie con copertina multicolore |
| Scheda Collegata | |